



| الشعبة | شعبة السلامة  |
|--------|---|
| الغرض  | الحد من المخاطر الكامنة والإصابات والحرائق التي قد تحصل أثناء العمل.                      |
| المجال | في كافة تشكيلات الشركة في كافة المواقع الخطرة التي يتطلب استعمال الشرارة او اللهب المكشوف |

وصف التعليمية : إجراءات عمل تصريح العمل الحار

- يتم الاتصال هاتفيا من قبل أقسام الشركة بقسم الصحة و السلامة لغرض الحصول على تصريحه العمل الحار .
- يتم فحص الغازات بأنواعها وباستخدام جهاز فحص الغازات متعدد الاغراض للتأكد من عدم وجود الغازات داخل الابراج والاووعية والانابيب المراد لحامها وفقا لتعليمية عمل جهاز فحص الغازات (SRCWI04-03) .
- يتم القيام بتوفير معدات الإطفاء وكلا حسب نوعه للمباشرة وانجاز العمل دون وقوع حادث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ( أتباع سياقات العمل الامن أثناء تأدية الاعمال - عزل وتفريغ وغسل المنظومة المراد العمل عليها- التأكد من صلاحية المعدات المناسبة لطبيعة العمل - التأكد من ملائمة بيئة العمل وخلوها من الظروف غيرالامنة - عدم وجود مواد قابلة للاشتعال في الموقع والمنظومة)

المسؤولية

- تمنح تصريحه من قبل مشرفوا السلامة المخولون وفق تعليمية العمل الحار(SRCW104-01) بالتنسيق مع جهات المعنية

- يمنح تصريح العمل هذا لكافة الأعمال في المواقع الخطرة مثلا
  - اعمال الصيانة على المعدات في الوحدات التشغيلية.
  - الأعمال التي تضمن استعمال مصادر لهب او شرارة مثلا عملية اللحام او القطع: تشمل (للحام بالغاز ( Gas Welding), للحام الكهربائي(Arc Welding) , القطع بالأوكسجين (Oxygen & Gas Cutting) )
- متطلبات السلامة :

- تدريب وتخويل الكوادر المكلفة بأنجاز العمل.
- عدم خرق قوانين السلامة والابتعاد عن الفعل غير الامن.
- العناية بنظافة وترتيب موقع العمل و المنطقة المحيطة به .
- أبقاء الظروف الامنة لحين أنتهاء العمل.
- ارتداء معدات الوقاية الشخصية.

معايير القبول : عدم حصول اصابة أو حادث لحين انتهاء العمل

- الوثائق (النماذج والاستمارات) : يقوم كادر السلامة بكشف موقع العمل وتحديد وتوثيق إجراءات السلامة المطلوبة في تصريحه العمل الحار وفق نموذج الاستمارة(SRCWI-4-1-F1)

مدير الهيئة H S

مؤيد كاظم غزوة

مدير القسم  
وحيد سبتي سنان